

附件1 梅县区新增历史遗留矿山核查认定结果表

序号	矿山位置	采矿损毁土地编号	历史遗留图斑编号	中心经度	中心纬度	图斑面积/平方米	图斑大类	图斑小类	矿种	修复方式
1	广东省梅州市梅县区城郊镇岗水村	WS4414031012070008	ZJ4414032025001001	116.185905	24.378848	97309.19	历史遗留矿山	无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山	煤矿	生态重建
2	广东省梅州市梅县区大坪镇雷甘村	ZJ4414031042040001	ZJ4414032025002001	115.987638	24.351131	1333.56	历史遗留矿山	无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山	煤矿	生态重建
3	广东省梅州市梅县区大坪镇雷甘村	WS4414031042040002	ZJ4414032025002002	115.987480	24.350668	701.19	历史遗留矿山	无法确认治理恢复责任主体的无主废弃矿山	煤矿	生态重建

